



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO MOJUBAL, ALDEA SOSÍ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0014-43	FECHA:	27/08/2,024




Foto1: Instalación de Techo Nuevo.



Foto 2: Instalación de Puertas nuevas.



Foto 3: Instalación de dos mesas servidoras de alimentos.



Foto 4: Nuevos tomacorrientes instalados.



Foto 5: Instalación de cableado eléctrico y focos ahorradores.



Foto 6: Planchas nuevas instaladas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

D. P. P. / pg 6
Firma y sello del Presidente de la OPF
de la E.O.R.M. del Caserío Mojubal de la Aldea Sosí Chiquito, Huehuetenango.

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Caserío Mojubal, Aldea Sosí, Huehuetenango.