



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Cruz, aldea El Zapote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0020-43	FECHA:	22/11/2024



Foto1: Aulas



Foto 2: Baños




Foto 3: Cocina



Foto 4: Muro y Barandas



Foto 5: Piso



Foto 6: Ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ISAÍAS RAMÍREZ TOMÁS

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

