

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Rosales, aldea Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0022-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: Lámina finalizada



Foto 2: Porton finalizado



Foto 3: Ventana y balcones finalizados



Foto 4: Piso finalizado



Foto 5: Pintura finalizada



Foto 6: sanitarios finalizado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Rosales, aldea Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0022-43	FECHA:	29/11/2024






Foto 7: Sustitución de chorros de lavamano finalizado



Foto 8: Electricidad finalizada



Foto 9 : Almacenamiento de agua finalizado



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---