

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santo Domingo, aldea Sabunul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0024-43	FECHA:	4/12/2024




Foto 1: techo remozado



Foto 2: lámina mejorado




Foto 3: Alon mejorada



Foto 4: puerta mejorada




Foto 5: ventanas mejoradas



Foto 6: valcaones remozadas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF
--

 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
