

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN JOSÉ MADERO, ALDEA CHAPALA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0025-43	FECHA:	20/11/2024




Foto 1: sustitución de lamina de techo en proceso



Foto 2: Instalación de costaneras en proceso



Foto 3: Sustitución de canales en proceso.



Foto 4: Sustitución de piso en proceso.




Foto 5: Sustitución de ventanas en proceso




Foto 6: Sustitución de puertas en proceso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

