

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN JOSÉ MADERO, ALDEA CHAPALA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0025-43	FECHA:	28/11/2024



Foto 1: Sustrucción de lamina de techo finalizada.



Foto 2: Instalación de costaneras finalizada.




Foto 3: Sustrucción de canales finalizado.




Foto 4: Sustrucción de piso finalizado.




Foto 5: Sustrucción de ventanas finalizada.




Foto 6: Puertas sustituidas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizando el número de hojas.

F. Espinoza de A.
Firma y sello del Presidente de la OPF



Amiguel Ojeda
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

