



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Unión, aldea Batal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0026-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: Sustitución de lámina en aulas



Foto 2: Sustitución de lámina en aulas



Foto 3: Sustitución de lámina en cocina escolar



Foto 4: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal en techo de cocina escolar



Foto 5: Sustitución de piso por piso de granito en aula



Foto 6: Sustitución de piso por piso de granito en corredor de aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Unión, aldea Batal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0026-43	FECHA:	15/11/2024



Foto7: Sustitucion de piso por piso de granito en cocina escolar (interior)



Foto 8: Sustitucion de piso por piso de granito en cocina escolar (exterior) corredor



Foto 9: Sustitución de accesorios de inodoro



Foto 10: Reparación de cuneta de concreto



Foto 11: Reparación de cerco de pua



Foto 12: Reparación de cerco de pua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Augusto José Bravo

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Unión, aldea Batal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0026-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 13: Sustitución de focos ahorradores



Foto 14: Sustitución de plafoneras



Foto 15: Reparación de cableado eléctrico



Foto 16: Sustitución de llaves de chorro



Foto 17: Aplicación de pintura a puertas



Foto 18: Sustitución de chapas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Augusto López Bravo
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

