



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Playa Buena Vista, aldea Canibal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0033-43	FECHA:	02/10/2024



Foto 1: Portón de ingreso en deterioro



Foto 2: Ventana deteriorada



Foto 3: Servicio sanitario en mal estado



Foto 4: Circulación en mal estado




Foto 5: Pila en mal estado



Foto 6: Pintura deteriorada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Adolfo Morales
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

