



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Playa Buena Vista, aldea Canibal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0033-43	FECHA:	19/11/2024



Foto 1: Portón en proceso



Foto 2: Instalando balcones a ventanas



Foto 3: Instalando sanitarios y red de agua



Foto 4: Circulación de muro en proceso



Foto 5: Pila para su mejoramiento



Foto 6: Pintando aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Adolfo Morales

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

