

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Playa Buena Vista, aldea Canibal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0033-43	FECHA:	29/11/2024



Foto1: Sustitución de portón de metal



Foto 2: Sustitución de vidrios y mejoramiento de ventanas con balcones



Foto 3: Sustitución de inodoro y llave de paso



Foto 4: Reparación de muro perimetral de block con tubo HG y malla galvanizada



Foto 5: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Adolfo morales

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

