

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHIMULAJ, ALDEA CHAPALÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0035-43	FECHA:	25/11/2024



Foto 1: Sustrucción de chapas y mantenimiento de puertas finalizado.



Foto 2: Sustrucción de pintura en interiores y exteriores finalizado.



Foto 3: Sustrucción de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque) finalizado.



Foto 4: Mantenimiento a portones de metal finalizado.



Foto 5: Continuación de muro perimetral finalizado



Foto 6: Plafoneras, focos y cableado sustituido.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR


☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHIMULAJ, ALDEA CHAPALÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0035-43	FECHA:	25/11/2024



Foto7: Déposito de 1700 lt. susustituido.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---