



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Pajonada Baja, aldea La Pajonada
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0039-43	FECHA:	25/11/2024



Foto1: Techo. Durante




Foto 2: Techo. Durante



Foto 3: Techo. Durante



Foto 4: Portón. Durante




Foto 5: Circulación. Durante



Foto 6: Circulación. Durante

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

