

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Pajonada Baja, aldea La Pajonada
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0039-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: Techo. Posterior



Foto 2: Techo. Posterior



Foto 3: Techo. Posterior



Foto 4: Portón. Posterior





Foto 5: Circulación. Posterior



Foto 6: Circulación. Posterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la QPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---