



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Jocotitán La Pila, aldea Ojo de Agua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0042-43	FECHA:	13/11/2024



Foto 1: Sustitucion de puertas de metal y ventanas.



Foto 2: Sustitucion de pisos de torta de concreto



Foto 3: Sustitucion de inodoros y pintura.



Foto 4: Sustitucion de columnas y circulación.



Foto 5: Sustitucion del sistema eléctrico.



Foto 6: Sustitucion de plancha y pila de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

