



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Jocotitán La Pila, aldea Ojo de Agua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0042-43	FECHA:	14/11/2024



Foto 1: Puertas Y ventanas Listas.



Foto 2: Piso finalizado.



Foto 3: Sustitucion de Pintura y sanitarios.



Foto 4: Circulación del establecimiento.



Foto 5: Sustitucion de focos e interruptores.




Foto 6: Sustitucion de pila de concreto y Plancha.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Michele Buitrago

Firma y sello del Presidente de la OPF



H. R. Rojas

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

