

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Naranjo, aldea Santa Rosa Canibal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0045-43	FECHA:	20/11/2024



Foto1: Sustitución de portón de metal



Foto 2: Sustitución de vidrios



Foto 3: Pintura en muros interiores y exteriores



Foto 4: Sustitución de inodoros



Foto 5: Sustitución de tubería



Foto 6: Reparación de muro perimetral de block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Numberlo Velasquez

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

☒ X

POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Naranjo, aldea Santa Rosa Canibal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0045-43	FECHA:	20/11/2024



Foto 7: Sustitución de depósito de agua



Foto 8: Sustitución de pila de cemento



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>humberto uelquez</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--