

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Antonio, aldea Posonicapa Chiquito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0069-43	FECHA:	18/11/2024



Foto 1: Reparación de techo de cocina.



Foto 2: Instalación de valcones en aulas.



Foto 3: Tendiendo piso en cocina.



Foto 4: Mejorando pared de cocina.



Foto 5: Sustituyendo puerta de cocina.



Foto 6: Sustituyendo depósito de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE
Caserío San Antonio
Aldea Posonicapa Chiquito
CUILCO, HUEHUETENANGO

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Caserío San Antonio
Aldea Posonicapa Chiquito
CUILCO, HUEHUETENANGO



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Antonio, aldea Posonicapa Chiquito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0069-43	FECHA:	18/11/2024





Foto 1: Instalación de estufa rural.



Foto 2: Sustitución de ventanas de cocina.



Foto 3: Instalación de bajadas de agua.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

