

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Antonio, aldea Posonicapa Chiquito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0069-43	FECHA:	25/11/2024



Foto 1: Cocina terminada.



Foto 2: Aulas balconeadas.



Foto 3: Piso terminado en cocina.



Foto 4. sustitución de lámina de cocina.



Foto 5: Puertas sustituida en cocina



Foto 6: Depósito de agua sustituido.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio San Antonio, aldea Posonicapa Chiquito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0069-43	FECHA:	25/11/2024




Foto 1: Fogón rural terminado.



Foto 2: Ventanas de cocina sustituidas.



Foto 3: Canales y bajadas de agua instalados.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

