

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM REGIONAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Cruz Regional
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0209-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: Reposadera




Foto 2: Techo y Luz




Foto 3: Puertas y ventanas



Foto 4: drenaje




Foto 5: Pintura




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

