

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM REGIONAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Cruz Regional
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0209-43	FECHA:	14/11/2024




Foto1: Reposadera y Drenaje



Foto 2: Techo




Foto 3: Puertas y ventanas




Foto 4: Drenaje



Foto 5: Pintura




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--

Firma y sello del Presidente de la OPF

REGIONAL

--

Firma y Sello Director Centro Educativo Público