

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO LAS NUBES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS NUBES ALDEA AGUA DULCE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0214-43	FECHA:	20/08/2024



Foto 1: lámina en malas condiciones




Foto 2: láminas en malas condiciones




Foto 3: sustitución de estructura de soporte




Foto 4: sustitución de estructura de soporte



Foto 5: Sustitución de puerta



Foto 6: sustitución de balcon

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de páginas.

Santos Iise Vasquez Ramon

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director/Centro Educativo

