

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO LAS NUBES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS NUBES ALDEA AGUA DULCE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0214-43	FECHA:	11/09/2024




Foto 1: lámina en malas condiciones




Foto 2: láminas en malas condiciones



Foto 3: sustitución de estructura de soporte



Foto 4: sustitución de estructura de soporte



Foto 5: Sustitución de puerta



Foto 6: sustitución de balcon

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Santas Ise Vazquez Ramo
Firma y sello del Presidente de la OPF



E. Acuña
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

