

13-04-0220-43

**EORM ALDEA HACIENDITA LAS
FLORES**

DURANTE



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Culco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Haciendita Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0220-43	FECHA:	20/11/2024



Foto1: sustitución de lamina



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de metal



Foto 3: Sustitución de puerta de metal



Foto 4: Sustitución de vidrios



Foto 5: Sustitución de piso



Foto 6: Reparación de muro perimetral y sustitución de deposito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dimas Cobán de León

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

