

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Buena Vista las Mesas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0221-43	FECHA:	20/11/2024



Foto1: Sustitucion de soporte de madera por metal y sustitucion de lámina



Foto 2: reparacion de tubo hg y malla galvanizada



Foto 3: sustitucion y mantenimiento de puerta



Foto 4: Pintura en muros externos e internos y reparacion de bajada de agua



Foto 5: Sustitucion de piso de cemento liquido

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.

<i>Maximiliano B...</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

