

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Buena Vista las Mesas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0221-43	FECHA:	28/11/2024



Foto 1: Sustrucción de soporte de madera por metal y sustitución de lámina.



Foto 2: Reparación de tubo hg y malla galvanizada.



Foto 3: Sustrucción y mantenimiento de puertas



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores y reparación de bajada de agua pluvial.




Foto 5: Sustrucción de piso de cemento líquido.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maximiliana Barrios
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

