

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO ☐      DURANTE ☒      POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                   |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango | MUNICIPIO:                     | Cuilco            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Shequemebaj |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-04-0222-43 | FECHA:                         | 20/11/2024        |



Foto1: Lámina antigua retirada del techo de la cocina



Foto 2: Colocación de la estructura de metal para el techo de la cocina



Foto 3: Estructura del techo del baño ya retirado.



Foto 4: Lámina antigua retirada de los baños.




Foto 5: Retirada de lamina antigua del techo de las aulas.



Foto 6: Colocación de vidrios a las ventanas de la cocina.

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPF |  | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                   |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango | MUNICIPIO:                     | Cuilco            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Shequemebaj |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-04-0222-43 | FECHA:                         | 20/11/2024        |



Foto 7: Colocación de las piezas nuevas de vidrios a las aulas.





Foto 8: Colocación de ventanales de las aulas.



Foto 9: colocación de tubos para bajada de agua para el canal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público