

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Shequemebaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0222-43	FECHA:	28/11/2024



Foto1: Lamina nueva ya colocada en el techo de la cocina.



Foto 2: Estructura nueva de metal ya colocada del techo de la cocina.



Foto 3: Estructura nueva de metal ya colocada en el techo de los baños.



Foto 4: Lámina nueva colocada en el techo de los baños.



Foto 5: Lamina nueva colocada para el techo de aulas.



Foto 6: Ventanales de la cocina con vidrios nuevos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maximo Elgar Hernandez
Firma y sello del Presidente de la OPF



Quirino
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Shequemebaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0222-43	FECHA:	28/11/2024






Foto 7: Ventana de aulas con vidrios nuevos.





Foto 8: Aulas con ventanales más vidrios



Foto 9: Canal nuevo para bajada de agua.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---