

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea La Pajonada
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0224-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: Lámina



Foto 2: Lámina de la cocina



Foto 3: Ventanas




Foto 4: Tinacos



Foto 5: Puerta



Foto 6: Cerca

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Martina Díaz

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

