



Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHEJOJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0226-43	FECHA:	22/11/2024




Foto1: Sustitucion de lamina



Foto 2: Sustitucion de Costaneras




Foto 3: Sustitucion de Ventanas y Puerta



Foto 4: Pintura de Interiores y Exteriores




Foto 5: sustitucion de malla perimetral



Foto 6: Sustitucion de Deposito de Agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

