



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS ☐ PREVIÓ ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHEJOJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0226-43	FECHA:	22/11/2024



Foto 1: Sustrucion de lamina



Foto 2: Sustrucion de Costaneras



Foto 3: Sustrucion de Ventanas y Puerta




Foto 4: Pintura de Interiores y Exteriores



Foto 5: Malla Perimetral




Foto 6: Sustrucion de Almacenamiento de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

