

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA OAJAQUEÑO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0227-43	FECHA:	02/10/2024



Foto 1: Sustitución de cubierta de lámina



Foto 2: Sustitución de cubierta de lámina



Foto 3: Sustitución de soporte de madera



Foto 4: Sustitución de piso



Foto 5: Sustitución de cableado eléctrico



Foto 6: Sustitución de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Armenegildo Soto Gomez</i> Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--