

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA OAJAQUEÑO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0227-43	FECHA:	02/10/2024



Foto 1: Sustitución de cobertura de lámina



Foto 2: Sustitución de cobertura de lámina



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 4: Sustitución de piso de torta de cemento por granito



Foto 5: Sustitución de focos ahorradores




Foto 6: Reparación de sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hermenegildo Soto Gomez
Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público