



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea El Chilcal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0228-43	FECHA:	2/10/2024



Foto 1: Cubierta de lámina sustituida



Foto 2: Cubierta de lámina completamente sustituida



Foto 3: muro Perimental mejorado



Foto 4: muro Perimental ya mejorado.



Foto 5: muro Perimental ya remosado



Foto 6: muro Perimental mejorado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

