

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Islam
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0231-43	FECHA:	20/11/2024




Foto1: Sustitución de lámina deteriorada



Foto 2: Sustitución de techo, lámina deteriorada



Foto 3: Sustitución de elementos de fijación de lámina



Foto 4: Sustitución de piso de granito en mal estado.





Foto 5: Pintura del interior del establecimiento.



Foto 6: Pintura del exterior del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---