



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Islam
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0231-43	FECHA:	26/11/2024



Foto1: Sustitución de lámina deteriorada



Foto 2: Sustitución de techo, lámina deteriorada.




Foto 3: Sustitución de elementos de fijación de lámina.



Foto 4: Sustitución de piso de granito.




Foto 5: Pintura del interior del establecimiento.



Foto 6: Pintura del exterior del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público