

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Yerba Buena Parte Alta, aldea Yerba Buena
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0235-43	FECHA:	13/11/2024



Foto 1: Sustitución de lámina



Foto 2: Sustitución de lámina



Foto 3: Sustitución de soporte de madera por metal



Foto 4: Sustitución de soporte de madera por metal



Foto 5: Mejoramiento en muros interiores y exteriores.



Foto 6: Pintura en muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

