



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cumil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0237-43	FECHA:	21/11/2024




Foto 1: sustitución de lámina.



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 3: pintura en muros interiores y exteriores.




Foto 4: Sustitución de vidrios.



Foto 5: Sustitución de puertas de metal.



Foto 6: Sustitución de canales de pvc a metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Leonel Alvarado

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

