



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cumil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0237-43	FECHA:	28/11/2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc.



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 3: Pintura en muros interiores y exteriores.



Foto 4: Sustitución de vidrios.



Foto 5: Sustitución de puertas de metal.



Foto 6: Sustitución de canal de pvc a metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Leonel Alvarado

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

