



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                               |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO:                     | CUILCO                        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SAN FRANCISCO EL RETIRO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-04-0239-43 | FECHA:                         | 8/11/2024                     |



Foto1: Sustitución de lámina



Foto 2: Mantenimiento de puertas



Foto 3: Reparación de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosalino Jeronimo Lucas

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

