

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN FRANCISCO EL RETIRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0239-43	FECHA:	26/11/2024



Foto1: Sustitución de lámina



Foto 2: Mantenimiento de puertas



Foto 3: Reparación de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Rosalino Jeronimo Lucas</i> Firma y sello del Presidente de la OPE	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--