

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Rosa Canibal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0242-43	FECHA:	02/10/2024




Foto1: Sustitución de lamina finalizado



Foto 2: Sustitución de lamina finalizado




Foto 3: sustitución de estructura de soporte finalizado



Foto 4: Sustitución de madera por metal finalizado



Foto 5: sustitución de piso finalizado




Foto 6: Sustitucion de Piso de concreto finalizado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

