



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

☒

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Laguna Frontera
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0243-43	FECHA:	13/11/2024



Foto 1: Sustitución de cubierta de lamina



Foto 2: Mantemiento a estructura de puerta



Foto 3: Sustitución de balcones y vidrios



Foto 4: Pintura en muros exteriores



Foto 5: Sustitución de accesorios de inodoros



Foto 6: Sustitución de llave de chorro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Laguna Frontera
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0243-43	FECHA:	13/11/2024



Foto 7: Sustitución de plafoneras



Foto 8: Sustitución de deposito de agua



Foto 9: Sustitución de cubierta de lamina a cocina

F

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

