



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Laguna Frontera
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0243-43	FECHA:	26/11/2024



Foto 1: Sustrucción de cubierta de lamina



Foto 2: Mantemiento a estructura de puerta




Foto 3: Sustrucción de balcones y vidrios



Foto 4: Pintura en muros exteriores



Foto 5: Sustrucción de accesorios de inodoros



Foto 6: Sustrucción de llave de chorro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OEP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Laguna Frontera
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0243-43	FECHA:	26/11/2024



Foto 7: Sustitución de plafoneras



Foto 8: Sustitución de deposito de agua



Foto 9: Sustitución de cubierta de lamina a cocina

F

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

