

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chiquihuil, aldea Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0244-43	FECHA:	12/11/2024



Foto1: Sustitución de lámina: Aula 1



Foto 2: Sustitución de lamina: Aula 3



Foto 3: Sustitución de lámina de todas las aulas.



Foto 4: Pintura en muros interiores.



Foto 5: Pintura en muros interiores.



Foto 6: Pintura en muros exteriores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo

