

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Chiquihuil, aldea Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0244-43	FECHA:	20/11/2024



Foto1: Sustrucción de lámina, capote y elementos de fijación. Aula 1



Foto 2: Sustrucción de lámina, capote y elementos de fijación. Aula 3



Foto 3: Sustrucción de lámina, capote y elementos de fijación en todas las aulas.



Foto 4: Pintura en muros interiores



Foto 5: Pintura en muros interior



Foto 6: Pintura en muros exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el contenido de las.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

