

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Astillero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0245-43	FECHA:	20/11/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina por lamina troquelada



Foto 2: Sustrucción de soporte de madera por metal



Foto 3: Sustrucción de soporte de madera por metal



Foto 4: Sustrucción de soporte de madera por metal



Foto 5: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg malla galvanizada



Foto 6: Reparación de muro perimetral de block con soleras intermedias y columnas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

