



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IXMULEJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0248-43	FECHA:	2/12/2024



Foto1: Portón



Foto 2: Circulación



Foto 3: Techo



Foto 4: Techo



Foto 5: Baños




Foto 6: Puertas de baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Darin Mallek Carbajal Cobon.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

