



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yerba Buena
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0250-43	FECHA:	22-11/-2024



Foto1: Mejoramiento a la estructura de soporte de metal.



Foto 2: Sustitución de plafoneras, cableado y sustitución de focos ahorradores.



Foto 3: Pintura en nuestros exteriores e interiores.




Foto 4: Deposito de agua



Foto 5: Pila




Foto 6: Sustitución de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alicia Margoth ortiz Hernandez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yerba Buena
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0250-43	FECHA:	22/11/2024



Foto7: Puertas y ventanas



Foto8: Piso de cocina




Foto 9: Estufa rural completa



Foto 10: Lavatrastos




Foto 5: Pila




Foto 6: instalaciones de eEnergia electrica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alicia Margoth Ortiz Hernández

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

