

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yerba Buena
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0250-43	FECHA:	28/11/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada.



Foto 2: Sustrucción de plafoneras, cableado y sustrucción de focos ahorradores.




Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores.




Foto 4: Mejoramiento de depósito de agua.



Foto 5: Sustrucción de pila.



Foto 6: Sustrucción de cableado eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alicia Margoth Ortiz Hernández

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Cuilco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yerba Buena
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0250-43	FECHA:	28/11/2024




Foto7: Mejoramiento de Puertas de metal y mejoramiento de ventanas.



Foto8: Mejoramiento de piso de granito.



Foto 9: Mejoramiento de estufa rural completa



Foto 10: Mejoramiento de lavatrastos




Foto 5: Pila





Foto 6: instalaciones de eEnergia electrica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alicia Mayra Hernández
 Firma y sello del Presidente de la OPP


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público