

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒ X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Pilas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0257-43	FECHA:	25/11/2024



Foto1: Sustrucción de Puerta de Metal.



Foto 2: Sustrucción de Portón.



Foto 3: Ventanas



Foto 4: Ventanas



Foto 5: Piso



Foto 6: Pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CUILCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Pilas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0257-43	FECHA:	25/11/2024



Foto 7: Pared



Foto 8: Lavamanos



Foto 9: Inodoro



Foto 10: Depósito de Agua




Foto 11: Sustitución de Depósito de agua



Foto 12: Repello

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

